# zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102-1

Aktenzeichen FLT 3584516

Auftraggeber Neschen AG

Hans-Neschen-Straße 1 D - 31675 Bückeburg

Auftrag vom 2016-04-26 Eingegangen am 2016-05-17

Probenmaterial Beidseitig beschichtete Polyestergewebe, be-

zeichnet als

"FILMOflex Frontlit Coated 510 FR" und "FILMOflex Backlit Coated 510 FR".

(Einzelheiten siehe Blatt 2)

Eingangsdatum 2016-05-17

Prüfgegenstand Prüfung auf Schwerentflammbarkeit des Auftrages (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1

**Ergebnis** Das geprüfte Material erfüllt in freihängender An-

ordnung oder im Abstand von > 40 mm zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoff-

klasse B1) nach der Norm DIN 4102-1.

(Einzelheiten siehe Blatt 5)

Geltungsdauer bis 2021-05-31

**Probennahme** Das Probenmaterial wurde der Prüfstelle vom

Auftraggeber zugesandt.

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff (-verbund) nicht als Bauprodukt gem. MBO §2, Abs. 9, Ziffer 1 verwendet wird, ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich. Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen ggf. notwendigen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu führen durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall.

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Dieses Prüfzeugnis besteht aus Blatt 1 bis 5 und 4 Anlagen.



Prüfstelle für das Brandverhalten von Baustoffen

Dipl.-Ing. Uwe Kühnast

Steinstrasse 18 D - 14822 Borkheide Fon:+49 33845 90901 Fax:+49 33845 90909 Mail: info@firelabs.de

PÜZ-Stelle (LBO): BRA09





### 1 Beschreibung des Versuchsmaterials

# 1.1 Probenmaterial (nach Angaben des Auftraggebers)

Bei den eingesandten Materialien handelt es sich um Gewebe aus Polyester mit einer beidseitigen Beschichtung aus flammhemmend ausgerüstetem Weich-PVC. Die beschichteten Gewebe sollen als Bannermaterial, in Displaysystemen oder zu Dekorationszwecken verwendet werden und wurden mit "FILMOflex Frontlit Coated 510 FR" und "FILMOflex Backlit Coated 510 FR" bezeichnet.

### 1.2 Beschreibung des angelieferten Materials

Für die Prüfungen wurden der Prüfstelle 2 Abschnitte beidseitig beschichteter Gewebe aus Kunststofffasern zur Verfügung gestellt:

Handalaama	Länga [m]	Proito [m]	Earba	Oberfläche				
Handelsame	Lange [m]	Breite [m]	Farbe	Vorderseite	Rückseite			
FILMOflex Frontlit Coated 510 FR	ca. 10	ca. 1,38	weiß	matt	glänzend			
FILMOflex Backlit Coated 510 FR	ca. 10	ca. 1,06	wells	glänzend	glänzend			

Materialkennwerte: siehe Tabelle 1; Fotos: siehe Anlagen 1-3.

Weitere Angaben lagen der Prüfstelle nicht vor, Muster sind hinterlegt.

#### 2 Herstellung der Probekörper

Aus dem Versuchsmaterial wurden für die Prüfungen im Brennkasten Proben in den Abmessungen 190 mm x 90 mm für die Kantenbeflammung, sowie Proben in den Abmessungen 230 mm x 90 mm für die Flächenbeflammung, jeweils in Kett- und Schussrichtung des Gewebes zugeschnitten. Für die Prüfungen im Brandschacht wurden 6 Probekörper hergestellt. Die Proben (jeweils 1000 mm x 190 mm) der Probekörper A, C und E wurden aus der Längsrichtung, die Proben der Probekörper B, D und F aus der Querrichtung der Materialien entnommen. Anschließend wurden alle Proben nach DIN 50014-23/50-2 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

### 3 Versuchsdurchführung

Die Prüfungen im Brandschacht wurden nach DIN 4102-1 und -16 (Baustoffklasse B1) durchgeführt, die Prüfungen im Brennkasten wurden nach DIN 4102-1, Abschnitt 6.2.5 (Baustoffklasse B2) durchgeführt.

Durchführung der Prüfungen: Juni 2016

#### 4 Ergebnisse

Tabelle 1 Materialkennwerte

Tabelle 2 Prüfungen im Brennkasten (Anlage 4)

Tabelle 3 Prüfungen im Brandschacht

### 4.1 Materialkennwerte

Tabelle 1

Bezeichnungen	Angaben de	s Auftraggel	bers	Messwerte						
		Flächengewicht [g/m²]		Dicke (i.M.) [mm	s n]	Flächengewicht [g/m²]				
FILMOflex Frontlit Coated 510 FR	Trägergewebe: Gesamt:	170 (±5%) 510 (±5%)	J.	0,44	< 0,01	516				
FILMOflex Backlit Coated 510 FR	Trägergewebe: Gesamt:	170 (±5%) 510 (±5%)	./.	0,44	< 0,01	534				

i.M. im Mittel

s Standardabweichung

./. keine Angaben bzw. nicht ermittelt

### 4.2 Ergebnisse des Brandverhaltens

### 4.2.1 Ergebnisse der Prüfung im Brennkasten

Nach DIN 4102-1 müssen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der Baustoffklasse B2 (normalentflammbar) erfüllen. Bei der Prüfung im Brennkasten nach DIN 50 050 wurden die Anforderungen an Baustoffe der Klasse B2 erfüllt. Brennendes Abfallen/ Abtropfen trat bei diesen Prüfungen nicht auf. Die Beflammung der Vorder- oder Rückseite hatte keinen Einfluss auf das Brandverhalten. (Ergebnisse: siehe Anlage 4)

# 4.2.2 Ergebnisse des Prüfung im Brandschacht

Tabelle 3

A-20 200	Ergebnisse			10711				1
Zeile Nr.			В	esswerte C	D	E	F	Anforde- rungen
1	Nr. der Probenanordnung gem. DIN 4102 –15 Tabelle 1	1	1	1	1	1	1	
2	Maximale Flammenhöhe über Probenunterkantecm Zeitpunkt <sup>1)</sup> min	40 1	30 1	30 1	30 1	30 1	30 1	*)
4	Durchschmelzen/ Durchbrennen Zeitpunkt <sup>1)</sup> min	1	1	1	1	1	1	
5 6	Probenrückseite: Flammen / Glimmen Zeitpunkt <sup>1)</sup> min:s Verfärbungen Zeitpunkt <sup>1)</sup> min:s	J.	.1. .1.	J.	J.	.J. .J.	.I.: .I.:	
7 8 9	Brennendes Abtropfen Beginn <sup>1)</sup> min Umfang: vereinzelt abtropfendes Probenmaterial stetig abtropfendes Probenmaterial	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
10 11 12	Brennend abfallende Probenteile Beginn <sup>1)</sup> min Umfang: vereinzelt abfallende Probenteile stetig abfallende Probenteile	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	-
13	Dauer des Weiterbrennens auf dem Siebboden (max.)min:s	.1.	J.	J.	J.	J.	J.	
14	Beeinträchtigung der Brenner- flamme durch abtropfendes / abfallendes Material Zeitpunkt 1)min:s	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	-
15 16	Vorzeitiges Versuchsende Ende des Brandgeschehens an der Probe <sup>1)</sup> min Zeitpunkt eines ggf. erfolgten Versuchsabbruchs <sup>1)</sup> min:s	6	7	4	4	4	4	FIRELA

Zeitangaben ab Versuchsbeginn

<sup>-</sup> Keine Angaben bzw. nicht geprüft

<sup>./.</sup> Kein Auftreten des Ereignisses

<sup>\*)</sup> Darf keinen Anlass zu Beanstandungen geben

Zeile			Me	sswerte	Probeko	örper		Anforde-	
Nr.		Α	В	С	D	E	F	rungen	
17 18 19	Nachbrennen nach Versuchsende Dauermin:s Brennend abgefallene Probeteile Anzahl der Proben Probenvorderseite	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein		
20 21	Probenrückseite Flammenlängecm								
22 23	Nachglimmen nach Versuchsende Dauermin Anzahl der Proben Ort des Auftretens:	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein		
24 25 26 27	untere Probenhälfte obere Probenhälfte Probenvorderseite Probenrückseite								
28 29 30	Rauchdichte ≤ 400 % min ≥ 400 % min (sehr starke Rauchentwicklung) Diagramm in Bild Nr.	35,4 ./.	22,2 ./. 3	26,2 ./. 5	23,9 ./. 7	29,8 ./. 9	38,8 ./. 11		
31	Restlängen Einzelwertecm	66 68 60 69	69 68 70 70	68 67 69 69	70 69 72 69	68 59 61 67	60 62 60 63	> 0	
32	Mittelwertcm	65	69	68	70	63	61	≥15	
33	Foto des Probekörpers auf Bild Nr.	2	4	6	8	10	12		
34 35 36	Rauchgastemperatur Maximum Mittelwert°C Zeitpunkt 1)min:s Diagramm auf Bild Nr.	112 10:00 1	116 9:54 3	118 9:50 5	118 9:40 7	115 9:52 9	114 9:50 11	≤ 200	
37	Bemerkungen: Zeile 32: Auf Gr weitere Versuch Zeile 13: Dauer von < 20 Sek. g (Diagramme und Fotos siehe An	ie verzich des Wei ilt nicht a	ntet werd terbrenn Is brenn	den. (DIN ens von	l 4102-1 Probent	6:2015-0 eilen auf	9, 5.2 b dem Sie	))	

Zeitangaben ab Versuchsbeginn
 Keine Angaben / nicht geprüft
 Kein Auftreten des Ereignisses
 Darf keinen Anlass zu Beanstandungen geben

Probekörper	Versuch-Nr.	Bezeichnung	Richtung der Proben / Beflammungsseite
Α	584516-001		Längsrichtung / Rückseite
В	584516-002	FILMOflex Frontlit	Querrichtung / Rückseite
С	584516-003	Coated 510 FR	Längsrichtung / Vorderseite
D	584516-004		Querrichtung / Vorderseite
E	584516-005	FILMOflex Backlit	Längsrichtung
F	584516-006	Coated 510 FR	Querrichtung

### 5 Beurteilung

In Abschnitt 4.2 wurden die Prüfergebnisse des im Abschnitt 1 und 4.1 beschriebenen Versuchsmaterials zusammengestellt und den Anforderungen der DIN 4102-1 gegenübergestellt. Aus den vorstehenden Prüfergebnissen ergibt sich, dass die an Baustoffe der Baustoffklasse B1 gestellten Anforderungen von den geprüften Materialien im Abstand von > 40 mm zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen erfüllt wurden.

Die Anforderungen an Baustoffe der Baustoffklasse B2 wurden ebenfalls erfüllt. Brennendes Abfallen/Abtropfen trat bei diesen Prüfungen nicht auf.

Der Nachweis der Verwendung

- im Außenbereich (Alterungsverhalten durch Freibewitterung)
- nach dem Waschen oder Chemischreinigen

wurde nicht geführt.

### 6 Besondere Hinweise

Die genannten Ergebnisse gelten nur für die in Abschnitt 1 beschriebenen Materialien. Im Verbund mit anderen Materialien oder zusätzlichen Beschichtung kann sich das Brandverhalten ändern.

Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).

Dieses Prüfzeugnis ist kein Ersatz für eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Dieses Prüfzeugnis wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erteilt.

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise

Die Erläuterungen in DIN 4102-1 Anhang D, insbesondere zur Fremdüberwachung sind besonders zu beachten.

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses endet am 2021-05-31, falls sich die Prüfvorschriften und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig ändern.

Borkheide, den 10. Juni 2016

Leiter der Prüfstelle

Dipl.-Ing. Uwe Kühnast

Sachbearbeiter / Prüfer Dipl.-Ing. Manfred Sailer

### Probekörper A




Bild 1 Zeitlicher Verlauf der Rauchgastemperatur und der Rauchdichte




Bild 2 Aussehen der Probekörper nach dem Brandversuch

### Probekörper B





Bild 3 Zeitlicher Verlauf der Rauchgastemperatur und der Rauchdichte



Brandversuch

# Probekörper C




Bild 5 Zeitlicher Verlauf der Rauchgastemperatur und der Rauchdichte




Bild 6 Aussehen der Probekörper nach dem Brandversuch

### Probekörper D




Bild 7 Zeitlicher Verlauf der Rauchgastemperatur und der Rauchdichte



Aussehen der Probekörper nach dem Brandversuch

MACHEN

# Probekörper E




Bild 9 Zeitlicher Verlauf der Rauchgastemperatur und der Rauchdichte




Bild 10 Aussehen der Probekörper nach dem Brandversuch

# Probekörper F




Bild 11 Zeitlicher Verlauf der Rauchgastemperatur und der Rauchdichte




Bild 12 Aussehen der Probekörper nach dem Brandversuch

MACHEN

# Ergebnisse der Prüfungen im Brennkasten

Tabelle 2.1: "FILMOflex Backlit Coated 510 FR"

	Dim. Kettrichtung *)						Schussrichtung *)							Anforde- rungen		
Proben-Nr.	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Entflammung	s	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	3	3	-
Größte Flammenhöhe	cm	12	12	11	12	12	10	10	12	11	12	11	11	10	10	) <u>#</u>
Zeitpunkt des Auftretens	s	15	15	15	15	15	15	15	15	20	15	16	15	15	15	-
Flammenspitze an der Messmarke	s	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	≥ 20
Erlöschen der Flammen vor Erreichen der Messmarke	s	16	17	17	18	19	24	22	20	25	18	21	19	30	28	-
Entzündung des Filterpapiers	s	./.	./.	./.	./.	.1.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	1)
Rauchentwicklung (visuell)	223	mäßig						mäßig							( <del></del>	
Flammen gelöscht nach	s	./.	./.	./.	./.	.1.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	-
Weiterbrennen nach Versuchsende	s	.1.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	J.	1-

Aussehen der Proben nach den Versuchen (20 Sekunden nach Versuchsbeginn): Die Proben waren im Bereich des Flammenangriffspunktes bis zu einer Höhe von ca. 10-11 cm und max. 1,5 cm Breite zerstört, darüber bis zur Probenoberkante verrußt.

Tabelle 2.2: "FILMOflex Frontlit Coated 510 FR"

	Dim.	Kettrichtung *)							Schussrichtung *)							Anforde- rungen
Proben-Nr.	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Entflammung	S	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	3	3	-
Größte Flammenhöhe	cm	11	12	10	11	11	9	9	11	12	13	12	12	9	10	=
Zeitpunkt des Auftretens	S	15	13	14	14	13	15	14	15	15	15	15	14	15	15	-
Flammenspitze an der Messmarke	s	.1.	./.	J.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	≥ 20
Erlöschen der Flammen vor Erreichen der Messmarke	s	16	15	16	16	19	21	16	21	25	17	16	17	40	16	-
Entzündung des Filterpapiers	S	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	1)
Rauchentwicklung (visuell)	-	mäßig					mäßig							-		
Flammen gelöscht nach	s	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	-
Weiterbrennen nach Versuchsende	s	./.	./.	.J.	./.	./.	./.	./.	./.	.1.	.1.	./.	./.	./.	./.	

Aussehen der Proben nach den Versuchen (20 Sekunden nach Versuchsbeginn): Die Proben waren im Bereich des Flammenangriffspunktes bis zu einer Höhe von

ca. 9-11 cm und max. 2,5 cm Breite zerstört, darüber bis zur Probenoberkante verrußt,

ACHEN

Proben 1-5: Kantenbeflammung

Proben 6: Flächenbeflammung Vorderseite Proben 7: Flächenbeflammung Rückseite

1) keine Entzündung innerhalb 20 Sekunden

./. kein Auftreten des Ereignisses

Dim. Dimension

\*) Richtung des Trägergewebes Zeitangaben ab Versuchsbeginn Maßangaben ab Flammenbezugslinie